Департамент здравоохранения Тюменской области

Государственное учреждение Тюменской области

ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

625023, г. Тюмень, ул. Котовского, 58 ИНН 7203058175 телефон (8-3452) 20-06-82
Телетайп 735135ТЕСТ E-mail: tyumen@sudmed.ru факс 8(345-2) 20-94-34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

(экспертиза вещественных доказательств)

№ 259

На основании постановления следователя СУ при УВД Калининского АО г. Тюмени Перескокова С.Н. от 18.05.07 г. и направления СМЭ отд. сложных экспертиз Семячкова А.К.

от 13 июня 2007 г. **в** ***медико-криминалистическом*** **отделении**

судебно-медицинским экспертом ***ШЕЛЕСТ В. Л.,***

образование высшее медицинское, врач – судебно-медицинский эксперт,
должность, ф., и., о., специальность, стаж, категория, ученая степень

стаж работы с 15.02.1998 г., квалификационная категория вторая,

судебно-медицинский эксперт медико-криминалистического отделения

произведена экспертиза куртки Кудинова И.Н., куртки Малькова А.Н.
(перечень вещественных доказательств)

по факту

по делу

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Эксперт (ы)
подпись (и)

При экспертизе присутствовали лаборант Калашникова Л.С.

Экспертиза начата 13 июня 2007 г.
Экспертиза окончена 21 июня 2007 г.

Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы “Заключения эксперта” излагаются на следующих _____ листах

На разрешение эксперта поставлены вопросы:

1. Какие повреждения имеются на куртках, чем причинены?

2. Имеется ли на куртке Кудинова потек крови?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 27.02.07 г. Мальков ударил Кудинова кулаком в лицо, после чего Кудинов упал на кресла. В ходе конфликта возникли повреждения на куртках. Из разорванного глазного яблока излилась кровь на куртку Кудинова.

13.06.07 г. из отдела сложных экспертиз переданы два оклеенных скотчем полиэтиленовых пакета:

- пакет размерами 47,0х30,0х14,0 см, белый полиэтиленовый, с надписью «OGGI», к свертку скотчем прикреплен лист белой бумаги, на котором имеется оттиск круглой мастичной печати «РФ УВД Калининского АО г. Тюмени Для повесток № 1» и надпись рукописным текстом «Куртка Малькова А.Н. сл. (подпись). 1. (подпись) 2. (подпись) по уголовному делу № 200702967/34»;

- пакет размерами около 50,0х50,х25,0 см, полиэтиленовый, с желто-синим рисунком, на котором имеется оттиск круглой мастичной печати «РФ УВД Калининского АО г. Тюмени Для повесток № 1» и надпись рукописным текстом «Куртка изъятая у Кудинова И.Н. сл. (подпись). 1. (подпись) 2. (подпись) по уголовному делу № 200702967/34».

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Куртка Кудинова И.Н. (фото № 1) – мужская, из плащевой ткани серого цвета, со вставками в виде полос красного, черного и белого цветов в области плечевых швов, по бокам куртки и на рукавах, со сквозной застежкой спереди на пластмассовый замок «молния», четыре металлические кнопки, вторая из которых снизу отсутствует и на четыре застежки «липучки», утепленная на синтепоне, с пристегивающимся на пластмассовый замок «молния» капюшоном, свободный край которого с меховой отделкой серо-коричневого цвета, пристегивающейся на пластмассовый замок «молния». В нижней части левой полки и на спинке справа в верхней части имеется изображение пауков, вышитых черными нитками. На полках куртки в верхней части вертикальные врезные карманы на пластмассовой застежке «молния», с клапаном на застежке «липучка», в нижней части полок по бокам куртки – вертикальные врезные карманы на пластмассовой застежке «молния». Низ рукавов куртки присобран в резинку в виде манжеты. Куртка поношена, загрязнена. Ширина спинки куртки 64,0 см, длина – 86,0 см, длина рукава 68,0 см. При визуальном, измерительном и стереомикроскопическом исследовании, а также при исследовании в ультрафиолетовом свете установлено следующее. На левой половине капюшона, в 2,0 см кзади от шва застежки меховой отделки и в 2,0 см левее шва срединной вставки капюшона определяется след вещества бледно-желтовато-буроватого цвета, похожего на кровь, неправильно-овальной формы, длинником ориентированный сзади наперед и справа налево, размерами около 0,7-0,8х2,0 см. След слабо насыщенный, неоднородной интенсивности окраски, с размытыми контурами. В 1,5 см кзади и чуть левее данного следа, на расстоянии 0,7 см друг от друга расположено два параллельных между собой прерывистых, полосчатых следа вещества бледно-буроватого цвета, похожего на кровь, размерами около 0,3-0,4х3,5 см и 0,2-0,5х3,5 см, ориентированные косо-горизонтально спереди назад и чуть сверху вниз (при взгляде слева), слабо насыщенные, неоднородной интенсивности окраски, с волнистыми размытыми контурами (см. фото № 2). На правой полке куртки, практически по всей ее длине, преимущественно вдоль края застежки с распространением вправо, на участке общей площадью 21,0х68,0 см определяются множественные, беспорядочно расположенные следы вещества в виде пятен неправильно-овальной, неправильно-округлой и неопределенной формы, бледно-сероватого цвета, размерами от 0,5х1,5 см до 0,7х22,0 см, большинство из которых сливаются между собой, образуя участки неопределенной формы. Пятна неоднородной интенсивности окраски, более светлых оттенков в середине и с более темным серым оттенком по периферии, определяя неровные размытые контуры пятен (фото №№ 3-5). Определить наличие (отсутствие) и характер возможного пропитывания ткани не представляется возможным. На левой полке куртки, вдоль шва планки застежки, в 11,0 см от шва втачки воротника и в 24,0 см от шва проймы рукава определяется след вещества бледно-буроватого цвета, похожего на кровь, полосчатой формы, размерами 0,3-0,7х5,5 см, длинником ориентированный вертикально (фото № 6). След сплошной,

относительно однородной интенсивности окраски, с волнистыми размытыми контурами. В 8,5 см левее его определяется след вещества в виде пятна бледно-серого цвета, с более темным оттенком серого по периферии, на участке неправильно-овальной формы, длинником ориентированного вертикально, размерами около 7,0х14,0 см. Пятно неоднородной интенсивности окраски, с размытыми, едва заметными контурами. На левой полке в средней части планки застежки, в 24,0 см от ее нижнего края определяется след вещества в виде пятна бледно-сероватого цвета, с более темным оттенком по периферии, на участке неправильно-овальной формы, размерами 5,5х14,0 см, длинником ориентированный вертикально, неоднородной интенсивности окраски, с размытыми, едва заметными контурами. Пятно с аналогичными характеристиками неправильно-овальной формы, размерами 2,5х4,5 см, расположено на левой полке в 22,0 см от ее нижнего края и в 16,0 см от бокового шва.

На куртке имеется повреждение, которое расположено у правого конца начальной части замка «молния» между капюшоном и воротником, имеет вид линейного разрыва по шву между тканевой частью одной из половинок замка и капюшоном, длиной 2,0 см (фото № 7). Нити прерванного шва на этом участке вытянуты, концы прерванных нитей разволокнены, имеют вид «метелочек», волокна в них прерваны неровно, с видимой деформацией в виде утончения концов. Шаговые отверстия нитей шва растянуты, краевые нити вокруг отверстий уплотнены.

Куртка Малькова А.Н. (фото № 8) – мужская, из плащевой ткани черного цвета, со сквозной застежкой спереди на металлический замок «молния», утепленная на синтепоне, с пристегивающимся на пуговицы дополнительным воротником с искусственным мехом черного цвета. Манжеты рукавов и низ куртки из трикотажа черного цвета, присобраны в резинку. В нижней части полок куртки имеются наклонные врезные карманы на металлической застежке «молния». Куртка поношена. Ширина спинки 62,0 см, длина – 75,0 см, длина рукава 66,0 см. При визуальном, измерительном и стереомикроскопическом исследовании установлено следующее. По внутреннему шву правого рукава с переходом на боковой шов куртки, от манжеты рукава до нижней трикотажной вставки куртки, на протяжении 86,0 см имеется повреждение в виде разрыва швов, с неровным прерыванием и вытянутостью образующих их нитей, концы которых разволокнены, имеют вид метелочек (фото № 9). Волокна в концах прерванных нитей выступают на разном уровне, прерваны неровно, с видимой деформацией в виде утончения концов. Шаговые отверстия нитей швов растянуты, ткань у краев отверстий с односторонним уплотнением. На куртке слева по шву левого бочка спинки, на протяжении 34,0 см от шва проймы рукава имеется повреждение в виде разрыва шва с аналогичными вышеописанному повреждению характеристиками (фото № 10).

В Ы В О Д Ы

На основании произведенного исследования прихожу к следующим выводам.

1. При исследовании куртки Кудинова И.Н. на левой половине капюшона и на левой полке в верхней части обнаружены следы вещества, похожего на кровь. Следы на капюшоне (три) имеют характер помарок, которые могли образоваться в результате непосредственного соприкосновения описанного участка с поверхностью, испачканной этим веществом. На левой полке куртки обнаружен один след вещества, похожий на кровь, имеющий характер, вероятнее всего, потека, который мог возникнуть вследствие падения капли вещества с последующим ее скатыванием по поверхности.

2. На правой и левой полках куртки Кудинова И.Н. имеются множественные следы вещества неопределенного характера, в виде сливающихся пятен, вероятность образования которых не исключается в результате застирывания ткани, признаки которого выявлены при исследовании данных следов. Определить наличие (отсутствие) следов вещества, похожего на кровь, в этих областях без дополнительных методов исследования не представляется возможным.

4. Повреждение на куртке Кудинова И.Н. (разрыв шва между капюшоном и тканевой частью одной из половинок пластмассового замка «молния» на воротнике справа), два повреждения на куртке Малькова А.Н. (разрывы внутреннего шва правого рукава и правого бокового шва куртки, разрыв шва левого бочка спинки куртки) могли образоваться в результате перерастяжения ткани вследствие механического воздействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ: три таблицы с 10-ю фотографиями.

ПРИМЕЧАНИЕ: куртка Кудинова И.Н. передана в судебно-биологическое отделение, куртка Малькова А.Н. передана в отдел сложных экспертиз.

Судебно-медицинский
эксперт В.Л. ШЕЛЕСТ

К заключению эксперта (акту судебно-медицинского исследования) № 259 от 13 июня 2007 г.

ТАБЛИЦА № 1

ФОТО № 1. Общий вид куртки Кудинова И.Н.



ФОТО № 2.
Следы помарок вещества, похожего на кровь, на капюшоне слева.



ФОТО № 3.
Следы пятен от возможного застирывания ткани на правой полке.

Судебно-медицинский эксперт В.Л. ШЕЛЕСТ

К заключению эксперта (акту судебно-медицинского исследования) № 259 от 13 июня 2007 г.

ТАБЛИЦА № 2

ФОТО № 4.

ФОТО № 5.

Следы пятен от возможного застирывания ткани на левой полке куртки Кудинова И.Н.



ФОТО № 6.

След потека вещества, похожего на кровь, на левой полке куртки вдоль шва планки застежки.

ФОТО № 7.

Повреждение-разрыв шва между капюшоном и половинкой замка «молния" на воротнике куртки справа.

Судебно-медицинский эксперт В.Л. ШЕЛЕСТ

К заключению эксперта (акту судебно-медицинского исследования) № 259 от 13 июня 2007 г.

ТАБЛИЦА № 3

ФОТО № 8. Общий вид куртки Малькова А.Н.

ФОТО № 9.

ФОТО № 10.

Прицельные снимки повреждений-разрывов внутреннего шва правого рукава и правого бокового шва (фото № 9) и шва левого бочка спинки (фото№ 10) на куртке Малькова А.Н.

Судебно-медицинский эксперт В.Л. ШЕЛЕСТ